





4 付属部材加工図

4-3 通気土台水切(防鼠なし)の加工方法


■開口部横など









※()内の数値は通気土台水切40の場合



※はみ出ないように切断し、調整してください。



■小口があらわしの場合



※加工例はあくまで一例です。現場の状況に応じて、適宜ご対応ください。