


7 参考資料(モエンの補修方法)

5) シーリング切れ・剥離の補修

- 切れ・剥離しているシーリングを、カッターナイフなどを用いて、完全に除去します。
- 新規ニチハシーリングを、標準施工法通り施工します。
(プライマーの塗りムラ・残し、ニチハシーリングの充填不足、ヘラ押さえの不足などがないよう施工してください。)



6) 藻・カビの除去

- サイディング表面に藻やカビが見られたら、柔らかく布やブラシで(やわらかめの歯ブラシ程度)で中性洗剤(水で5～10倍程度に薄めた)を用いて水洗いしてください。
※藻やカビを殺す薬剤を用いれば、繁殖を止めることができます。しかし、色素のある藻の多くやカビの場合、死んでも跡が残ります。漂白作用のある薬剤を使えば跡も残りにくいですが、サイディング自体を痛めてしまうことがありますので、事前に目立たない箇所で試し洗いをし、問題ないことを確認した上で実施してください。
※金属部材に薬剤が残留すると、変色やサビの原因になりますので、洗浄後はしっかりと水で洗い流してください。
- ローラーやスプレーで、専用のクリーナーを塗布して放置しておくだけで(約2～4週間)、藻やコケの除去の効果が現れます。
ただし、クリーナーによってはカビに対して十分な効果が得られない場合があります。使用にあたっては、専用クリーナーの注意事項に従ってください。
- 藻・カビの発生は、周辺の環境によるものです。
完全に除去しても、再度菌が付着し発生する可能性があります。
- 専用クリーナーに関する連絡や問い合わせは、下記にお問い合わせください。

専用クリーナー	メーカー／問い合わせ先
	アルタン株式会社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-11-10 TEL: 03-3743-5705