


## 7 参考資料(モエンの補修方法)

### 8) 欠けの補修


#### ①欠け部分の清掃

- ナイロンブラシなどで欠けた部分を清掃します。
- ※欠けた破片が残っている場合は、取り除いてください。



#### ②パテの充填

- 欠けた部分に補修用パテ(FC5000)を隙間なく充填します。
- ヘラなどを用いて、表面に沿って補修成形します。
- ※形状に違和感のない程度の小さい欠けの場合は、パテは必要ありません。
- ※パテがはみ出した場合は除去します。
- ※シーリングによる補修処理は行わないでください。シーリングの劣化により白化したり、汚れが付着して目立つおそれがあります。



#### ③補修液による補修塗装

- 補修用パテが硬化後、補修液を塗布します。
- ※補修液は、色が均一になるまで十分に攪拌後、使用します。

